



SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO
Ufficio Manutenzione Edilizia Scolastica

Al Dirigente Scolastico
dott.ssa Sofia Palumbo
p.e.c: saic818001@pec.istruzione.it

p.c. All'Ass.re dott.ssa Gaetana Falcone
Sede

p.c. Al Dirigente del Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio
arch. Paola Valvo
Sede

Oggetto: Plesso scolastico Giovi Piegolelle in via Monte Bellara – Danneggiamento del lucernario - rimozione dell'immediato pericolo e messa in sicurezza dei luoghi.

Il forte vento che nella giornata del 05.02.2023 ha investito anche il territorio di questo Comune, ha divelto, tra l'altro, alcuni pannelli in polycarbonato alveolato facenti parte di uno dei due lucernari situati sul lastrico di copertura del plesso richiamato in oggetto.

Le verifiche effettuate in sito hanno consentito di accertare che le lastre in polycarbonato alveolato rimaste sulla struttura in ferro del lucernario, presentano numerosi buchi formatisi, verosimilmente, in seguito a forti grandinate degli anni passati; inoltre lo stato di degrado in cui versano le suddette lastre di polycarbonato, impone di eseguire la sostituzione delle stesse per tutta la superficie del lucernario.

Al momento lo scrivente ha fatto eseguire dall'impresa designata dal Consorzio Valore Assoluto per i lavori del Lotto n°3 dell'Accordo Quadro di Manutenzione degli edifici scolastici, un intervento di rimozione dell'immediato pericolo e di messa in sicurezza dei luoghi, nonché di riparazione della parte di lucernario danneggiata dal vento, mediante il fissaggio alla struttura metallica di nuove lastre in polycarbonato alveolato, con sigillatura in silicone. Tale soluzione è da considerarsi transitoria ed in grado di consentire l'immediata fruibilità del plesso, in attesa dell'esecuzione dell'intervento di completa sostituzione delle pannellature in polycarbonato, già commissionato al precitato Operatore Economico, che eseguirà i lavori con l'urgenza del caso.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
arch. Antonio Carpentieri

